




Ficha Técnica

LIMA ROTATIVA ÁRVORE RBF





DESCRIÇÃO:

A lima rotativa também é chamada de lima de molde. É uma ferramenta que pode ser usada para cortar todo tipo de aço temperado.

Com várias formas e tamanhos, elas são usadas para usinar superfícies e cavidades de vários tipos de moldes com formato complexo e exigindo alta precisão.

Pode ser usado para limpar rebarbas e chanfro causado por soldagem e fundição de peças sem poeira e contaminação.

As limas são usadas no desbaste e acabamento de diferentes materiais, como metais e aço, podendo também remover excessos de soldas e outras superfícies duras.

Código	Grão	Medidas	Especificação	Foto	
03785	LIMA ROTATIVA ÁRVORE		8mm x 20mm x 6mm x 58mm	CB RBF	
03786		10mm x 20mm x 6mm x 60mm			
03787		12mm x 25mm x 6mm x 65mm			

